


Bilag 1: Galleri nuværende situation.

Tangophobning og tilsandede havne pladser.
Tangophobning er betragtelig langs kysten og i havnen. Det maritime miljø er fuldstændig nedbrudt og anaerobt



Strand som grundet nedbrudte værker er groet til i tang. Dele af det tidligere mole værk ses i baggrunden.

Gamle pakhuse som tænkes ind til nye aktiviteter. Med museums skibe i bagerst.

